



irsap

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012



REGIONE SICILIANA

*Agglomerato Industriale di Ravanusa- Area del Salso
(Provincia di Agrigento)*

OGGETTO: Lavori per la riqualificazione, messa in esercizio e miglioramento funzionale della rete viaria dell'Agglomerato Industriale di Ravanusa - Area del Salso.

PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO AL 2017

(art. 23 comma 8 D.Lgs 50/16 - Progetto dell'ex Consorzio ASI di Agrigento)

<i>Rilievo fotografico</i>	Elaborato	Data progetto
	TAV. 20	27/06/2017
	Scala	Aggiornamento
		18/07/2017

VISTI E PARERI



Assistenti alla progettazione:
Geom. Andrea Casino Papia
P.I. Gaetano Castronovo

Rilievi e misure:
Adamo Giacomo
Consiglio Girolamo

RUP:
Ing. Salvatore Callari

I Progettisti:
Ing. Pietro Minacapilli
Arch. Luigi Traversa
Geom. Giacomo Distefano

VISTO: Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Salvatore Callari)



Foto n.1 – Accesso area industriale dalla SSV direzione Licata



Foto n.2 – Accesso area industriale dalla SSV direzione Ravanusa (inagibile)



Foto n.3 – Scarpata da consolidare in prossimità dell'accesso SUD



Foto n.4 – Scarpata da consolidare in prossimità dell'accesso SUD



Foto n.5 – Episodio franoso in prossimità dell'accesso SUD



Foto n.6 – Smottamento di terra in prossimità dell'accesso svincolo



Foto n.7 – Aiuole all'ingresso dell'area industriale



Foto n.8 – Aiuola rotonda all'ingresso dell'area industriale



Foto n.9 – Viabilità interna all'area industriale



Foto n.10 – Viabilità interna da ripristinare



Foto n.11 – Viabilità interna da ripristinare



Foto n.12 – Centro direzionale inagibile (da completare)



Foto n.13 – Caditoie da manutenzionare



Foto n.14 – Manto stradale degradato



Foto n.15 – Cabina elettrica



Foto n.16– Pozzetti di ispezione del cunicolo servizi



Foto n. 17 – Accesso area industriale dalla SSV direzione Licata



Foto n. 18 - Accesso area industriale dalla SSV direzione Licata



Foto n. 19 – Palo di illuminazione



Foto n. 20 – Palo di illuminazione



Foto n. 21 – Palo di illuminazione





Foto n. 22 – Palo di illuminazione



Foto n. 23 – Palo di illuminazione




Foto n. 24 – Pozzetto di illuminazione



Foto n. 25 – Pozzetto di illuminazione





Foto n. 26 – Pozzetto di illuminazione



Foto n. 27– Canale di gronda





Foto n. 28– Canale di gronda



Foto n. 29– Canale di gronda



Foto n. 30 – Canale di gronda



Foto n. 31– Canale di gronda



Foto n. 32– Canale di gronda



Foto n. 33– Canale di gronda



Foto n. 34 – Canale di gronda



Foto n. 35– Canale di gronda



Foto n. 36– Pozzetti acque nere e bianche



Foto n. 37– Pozzetti acque nere e bianche



Foto n. 38– Pozzetti acque nere e bianche



Foto n. 39 – Pozzetti acque nere e bianche



Foto n. 40– Canale di gronda



Foto n. 41– Strada secondaria



Foto n. 42 – Manto stradale degradato